

## KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporządzeniem UE 811/2013

Wyrób: Pompa Ciepła

|                                                                                                                 |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy                                                                            | SPRSUN                        |                               |
| (b) Identyfikator modelu dostawcy                                                                               | CGK025V3L-B                   |                               |
| (c) Ogrzewanie pomieszczeń:                                                                                     | Temperatura zasilania<br>35°C | Temperatura zasilania<br>55°C |
| (d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)                      | A+++                          | A++                           |
| (e) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany) | 07 kW                         | 07 kW                         |
| (f) Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)                                         | 3190 kWh                      | 4534 kWh                      |
| (g) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany) $\eta_s$                      | 179%                          | 132,0%                        |
| (h) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz                                                       | 0 / 63 dB(A)                  |                               |
| (i) Ogrzewacz może pracować jedynie w godzinach poza szczytowym obciążeniem                                     | nie                           |                               |

Raport TUV SUD nr 64.181.22.03448.02 Rev.00 z dnia 08.05.2023

Ostrzeżenie: Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy typu R32 w ilości 1500 g.

Uwolnienie tego czynnika do atmosfery spowoduje powstanie efektu cieplarnianego równoważnego działaniu 1012,5 kg CO<sub>2</sub>.

Urządzenie powinno być konserwowane i naprawiane przez kompetentną firmę serwisową.

